





調査名称	漏出処分場 水質検査
調査場所	荒井処分場
調査項目	BOD
調査年月日	2021年6月6日

平成23年6月6日

浸出水

採取状況



調査名称	漏出処分場 水質検査
調査場所	荒井処分場
調査項目	BOD
調査年月日	2021年6月6日

平成23年6月6日

浸出水

採取試料